



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/19813-26/101878

Naročnik: OBČINA MIRNA  
GLAVNA CESTA 28  
8233 Mirna

Naročilo: PG-2300-25/19813-26/98837, z dne 16.02.2026  
PG-2300-25/19813-26/98837, 430-0008/2025-2, z dne 16.02.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 07.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Stan 20  
**Številka vzorca:** 26/101878  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna  
**Vzorec odvzel:** Andrej Povše, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 30.09.2026 08:30  
**Mesto odvzema:** VODOVOD DEBENEC, Stan 20  
**Vzorec sprejel:** Andrej Povše  
**Kraj in čas sprejema:** Novo mesto, 30.09.2026 12:54

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Izražen kot/na | Kriterij                  | Skladnost |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |                |                           |           |
| Temperatura vode               | 14.8       | °C         |                | /                         | /         |
| Klor-prosti                    | 0.23       | mg/L       | LOQ            | /                         | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |                |                           |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10        | CFU/mL     |                | brez neobičajne spremembe | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10        | CFU/mL     |                | 100                       | skladen   |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

### Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19813-26/101878-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19813-26/101878-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/19813-26/101878-T

## Poročilo o preskušanju

|                                         |                                                                                                             |                                       |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>                          | Pitna voda - Stan 20                                                                                        |                                       |                                   |
| <b>Matriks:</b>                         | Pitna voda                                                                                                  |                                       |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b>                 | 26/101878                                                                                                   |                                       |                                   |
| <b>Namen:</b>                           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                              |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>                          | Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode 430-0011/2024-1                                             |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>                  | Andrej Povše, mag.san.inž.                                                                                  |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>                        | OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna                                                                   |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>                        | PG-2300-25/19813-26/98837, z dne 16.02.2026<br>PG-2300-25/19813-26/98837, 430-0008/2025-2, z dne 16.02.2026 |                                       |                                   |
| <b>Predmet vzorčenja:</b>               | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.                                               |                                       |                                   |
| <b>Plan vzorčenja:</b>                  | DN 260279, 30.09.2026                                                                                       |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>                   | VODOVOD DEBENEC, Stan 20                                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Metoda vzorčenja:</b>                | SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006                                                            |                                       |                                   |
| <b>Način vzorčenja:</b>                 | Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)                                                            |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>                   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                        |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>                    |                                                                                                             | <b>Sprejem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 07.10.2026 |
| <b>Datum in ura:</b> 30.09.2026 08:30   |                                                                                                             | <b>Datum in ura:</b> 30.09.2026 12:54 |                                   |
| <b>Odvzel:</b> Andrej Povše, NLZOH OPKV |                                                                                                             | <b>Sprejel:</b> Andrej Povše          |                                   |

### Vremenski podatki

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vreme pred vzorčenjem  | vzorčenje po obdobju suhega vremena |
| Vreme v času vzorčenja | suho, sončno                        |

### Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 14.8               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 30.09.26<br>30.09.26              |
| Klor-prosti             | 0.23               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 30.09.26<br>30.09.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 07.10.2026 11:44

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |                                                                                                             |                                       |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - Stan 20                                                                                        | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 05.10.2026 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda                                                                                                  | <b>Datum in ura:</b> 30.09.2026 12:55 |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b> | 26/101878; Lab. št.: 26/10818                                                                               | <b>Prevzel:</b>                       | Nastja Hočevnar                   |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                              |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>          | Občina Mirna - spremljanje kakovosti pitne vode 430-0011/2024-1                                             |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>  | Andrej Povše, mag.san.inž.                                                                                  |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>        | OBČINA MIRNA, GLAVNA CESTA 28, 8233 Mirna                                                                   |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>        | PG-2300-25/19813-26/98837, z dne 16.02.2026<br>PG-2300-25/19813-26/98837, 430-0008/2025-2, z dne 16.02.2026 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | VODOVOD DEBENEC, Stan 20                                                                                    |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                        |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |                                                                                                             |                                       |                                   |
| <b>Datum in ura:</b>    | 30.09.2026 08:30                                                                                            |                                       |                                   |
| <b>Odvzel:</b>          | Andrej Povše, NLZOH OPKV                                                                                    |                                       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 30.09.2026<br>01.10.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 30.09.2026<br>01.10.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 30.09.2026<br>05.10.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 30.09.2026<br>02.10.2026    |

Analitik:  
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Odgovorna oseba:  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 05.10.2026 11:33:06

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.